

ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ КОНОНЧУК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

м. Тернопіль, вул. Оболоня, 11
тел. 097 668 01 64

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Фізична особа підприємець
Конончук Олександр
Петрович



Конончук О.П.

«15» вересня 2021 р.

ВИСНОВОК

№15-03/09-21 від 15.09.2021р.

**про доступність маломобільних груп населення до приміщення
Спортивного залу**

Об'єкт: «Спортивний зал, що знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 55а в м. Березани Тернопільської області»

Замовник: ВП НУБіП України «БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

1. Вихідні дані

Дата проведення обстеження: 15 вересня 2021 р.

Місце проведення обстеження: вул. Шевченка, 55а в м. Березани Тернопільської області

Замовник обстеження: ВП НУБіП України «БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Будівельний об'єкт: Спортивний зал, що знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 55а в м. Березани Тернопільської області

Виконавець обстеження: Фізична особа підприємець Конончук Олександр Петрович, Конончук О.П. експерт з технічного обстеження будівель і споруд, сертифікат АЕ 005102 від 06.06.2018 р.

Предмет обстеження: Доступність маломобільних груп населення до приміщення Спортивного залу, що знаходиться за адресою вул. Шевченка, 55а в м. Березани Тернопільської області.

2. Засоби вимірювальної техніки

Найменування, марка, тип	ДСТУ, ГОСТ	Призначення
Прилади та інструменти для вимірювання лінійних параметрів та деформацій, візуальне обстеження:		Вимірювання лінійних розмірів
- віддалемір лазерний DISTO D5 (Leica)		
- лінійка вимірювальна металева	ГОСТ 427-75	
- рулетки вимірювальні металеві	ГОСТ 7502-89	
- фотоапарат FUJIFILM FinePix F40fd		Фотофіксація стану

3. Висновок

На час проведення технічного обстеження, рівень підлоги Спортивного залу, що знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 55а в м. Бережани Тернопільської області, знаходиться на рівні вуличного тротуару. Вхідні двері не містять порогу, що забезпечує безперешкодний рух маломобільних груп населення до даного приміщення у відповідності з ДБН В 2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд». **Забезпечено доступність маломобільних груп населення до приміщення Спортивного залу.**

Відповідальний виконавець,
експерт з технічного обстеження
будівель і споруд



Конончук О.П.

*Кваліфікаційний сертифікат
Серія АЕ 005102 від 06.06.2018 р.*

ДОДАТ
ВИХІДНА ДОКУМЕНТАЦІЯ




Рисунок Д.2.1 – Загальний вигляд будівлі Спортивного залу, вхід до якої знаходиться на рівні вуличного тротуару




Рисунок Д.2.2 – Горизонтальна площадка перед входом до будівлі

ВСЕУКРАЇНЬСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
АСОЦІАЦІЯ ЕКСПЕРТІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗИ
САМОРЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЯ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ

№ 005102

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури

Експерт

(називати професію)

Виданий про те, що Конончук Олександр Петрович

(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: Експерт будівельний I категорії

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісія) від _____ № _____

(рішенням відповідної секції Комісії

від 06.06.2018 № 77, затвердженням президією

Комісії 06.06.2018 № 77).


Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 06.06 20 18 року
за № 4694.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: Технічне обстеження будівель

і споруд класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки).

Дата видачі 06.06 20 18 року

Голова (заступник голови) Атестаційної архітектурно-будівельної комісії



Власенко І.М.

(прізвище, ім'я, по батькові)

